

Spray lefagyasztása

Felülvizsgálva: 7/06/2022

Oldal 1 A 1

Műszaki adatok

Következetesség	Gáznemű
Alkalmazási hőmérséklet	5 °C → 35 °C

* Ezek az értékek a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a nedvességtől és a szubsztrátumok típusától függően változhatnak. ** Ez az információ a teljesen pácolt termékekre vonatkozik.

Termékleírás

Hibaelhárítási spray azonnali "hidegsokk" hatással.

Kellékek

- Lehűl -50°C-ra
- Lebontja a rozsdát és a korróziót
- Szagtalan
- Kiadások
- Nagy kapilláris teljesítmény
- Az aeroszol bármilyen szögben használható (360°)

Alkalmazások

- A fagyasztási spray -50 °C-ra csökkenti a kezelt felület hőmérsékletét, és ezt hideg repedésként használja az alkatrészek gyors hűtésére és mikroszkopikus repedések okozására a korrodált és rozsdás felületeken.
- Alkalmas minden napi karbantartási műveletre, de keményebb alkalmazásokra is, ahol a szabványos behatoló kenőanyagok nem működnek.
- Nincs szükség kalapácsra, fáklyára vagy elzáró kerékre a szétszereléshez.
- Alkalmas olyan alkatrészek mozgatására, mint például: Csavarok, anyák, csapok, csapok, zsanérok és mindenféle csavarment.
- A fagyasztási hatás azonnal -50 °C-ra hűti az alkatrészeket, és megakadályozza az elektromos alkatrészek hőmegszakítását és a forrasztás során bekövetkező hőkárosodást.

Csomagolás

Csomagolás: 400 ml aeroszol

Eltarthatósági idő

3 év bontatlan csomagolásban száraz és hűvös környezetben, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten.

Szubsztrátok

Szubsztrátok: Korrodált csavarok, anyák, csapágycsavarok és egyéb mozgó alkatrészek

Alkalmazási módszer

Alkalmazási módszer: Viseljen hidegálló kesztyűt a spray használata előtt. Vigye fel a terméket közvetlenül a felületre. Az alkalmazás előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos berendezések teljesen le vannak kapcsolva. Ha elektromos eszközökkel használja, győződjön meg arról, hogy az áramellátás helyreállítása előtt elegendő idő áll rendelkezésre a levegőztetésre, hogy elkerülje a gázfészek szikrakísülés útján történő esetleges deflagrációját.

Egészségügyi és biztonsági ajánlások

Vegye figyelembe a szokásos munkahigiénéit. Csak jól szellőző helyeken használja. Személlyel való érintkezés esetén azonnal mossa le bő vízzel. Veszélyes. Tartsa tiszteltben a használati óvintézkedéseket.

Felelősség

Ennek a műszaki adatlapnak a tartalma tesztek, monitorozás és tapasztalat eredménye. Ez általános jellegű, és nem jelent felelősséget. A felhasználó felelőssége, hogy saját tesztjeivel meghatározza, hogy a termék alkalmas-e az alkalmazásra.

Megjegyzés: Ez a műszaki adatlap felváltja az al korábbi verzióit. Az ebben a dokumentációban szereplő irányelvek kísérleteink és tapasztalataink eredményei, és jóhiszeműen nyújtották be őket. Az anyagok és szubsztrátumok sokfélesége és a rendelkezésünkre álló lehetséges alkalmazások nagy száma miatt nem vállalunk felelősséget a kapott eredményekért. Mivel a tervezés, a szubsztrátum minősége és a feldolgozási feltételek rajtunk kívül állnak, a jelen kiadvány értelmében nem vállalunk felelősséget. Minden esetben ajánlott előzetes kísérleteket végezni. Soudal fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a termékeket.